

QuestSpecialty

Quik-Zinc
Galvanize Coating

Quik-Zinc

Galvanize Coating

Recubrimiento Galvánico

Stops Rust & Corrosion
93% Zinc after Drying
Use on Iron and Steel

DANGER/PELIGRO
EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL. CONTAINS
GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED.
AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. CONTIENE
GAS A PRESIÓN; PUEDE EXPLOTAR SI SE CALIENTA.

NET WT. 14 OZ. (397 g)

QuestSpecialty Corporation
P.O. Box 624 • Brenham, TX 77834
713.896.8188

QUIK-ZINC is designed to protect iron and steel surfaces from rust and corrosion. Its high zinc content assures maximum protection on metal surfaces. Dries quickly to a hard film containing 93% zinc dust. Provides two way protection, first with the high zinc content protective coating, secondly with true galvanic action. Galvanic action is effective when surface is scratched, broken or dissipated and moisture is present. Easy to apply. Compares to a hot dip galvanize when applied as a 3 mil thickness. Formulated for use in presence of moisture, salts and acids.

DIRECTIONS: Shake can for a full sixty (60) seconds after rattling of mixing ball begins. If application is to cover a large area, periodically shake can to insure uniform mixing of the contents. Surface to be sprayed should be clean and dry. Remove protective cap and point opening in spray nozzle towards surface to be sprayed. Holding can 10 to 12 inches from the surface, apply in thin, even coats until surface is completely covered. Allow 5 to 10 minutes after application before handling. After spraying, turn can upside down and spray until no more zinc is evident. This product is best applied at room temperature (70-80°F).

MODO DE EMPLEO: Agite el contenedor por sesenta (60) segundos después de que comience el sonajeo en interior del bote. Si la aplicación va a cubrir un área grande, agite periódicamente el contenedor para asegurar una mezcla uniforme del contenido. La superficie que se va a limpiar debe estar limpia y seca. Remueva la capa protectora y apunte hacia la superficie que será rociada. Mantenga el bote entre 10 y 12 pulgadas de la superficie, aplique capas delgadas y parejas hasta que la superficie sea cubierta. Espere de 5 a 10 minutos antes de tocar. Después de rociar, coloque el bote hacia abajo y oprima la boquilla hasta que no se vean más residuos de zinc. Este producto es mejor aplicarlo a temperatura ambiente.

DANGER: Extremely Flammable Aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin and serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. May be fatal if swallowed and enters airways.

Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. —No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Store in a well-ventilated place. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves and eye protection. If on skin: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. Avoid breathing fumes, mist, vapors, and spray. Use only

outdoors or in a well-ventilated area. If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a poison center or doctor if you feel unwell. If swallowed: Immediately call a poison center or doctor. Do NOT induce vomiting. Store locked up. Dispose of contents and container in accordance with local, state, and national regulations.

PELIGRO: Aerosol Extremadamente Inflamable. Contiene gas a presión; Puede explotar si se calienta. Causa irritación de la piel y ocular grave. Puede causar somnolencia o mareos. Puede ser fatal en caso de ingestión y entra por las vías respiratorias. Mantenga lejos de calor, chispas, llamas abiertas, y superficies calientes. —No fumar. No pulverice en llamas abiertas u otra fuente de ignición. Envase presurizado: No perforo ni queme, incluso después de usar. Proteja de la luz solar. No exponga a temperaturas que excedan 50°C/122°F. Almacene en un lugar bien-ventilado. Lávese bien las manos después de manipular. Use guantes protectores y protección para los ojos. Si en la piel: Lave con bastante agua. Si irritación en la piel ocurre: Obtenga atención médica. Remueva la ropa contaminada lávela antes de utilizar. Si cae en los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Remueva lentes de contacto, si están presentes y fáciles de remover. Continúe enjuagando. Si persiste la irritación ocular: Consulte con un médico. Evite respirar el humo, niebla, vapores y rocío. Utilice únicamente en el exterior o en un lugar bien ventilado. Si se inhala: Remueva la persona al aire fresco y mantenga cómoda para respirar. Llame al un centro de control de venenos o a un médico si se encuentra mal. Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de control de venenos o un médico. NO induzca vomito. Almacene bajo llaves. Elimine el contenido y envase de acuerdo con las ordenanzas locales, estatales, y reglamentos nacionales.

CONTAINS (CAS#): Heptane (142-82-5), Zinc (7440-66-6), Propane/n-Butane (68476-86-8), Acetone (67-64-1), Organophilic Clay (N/A).

HEALTH	2
FLAMMABILITY	3
REACTIVITY	1
PERSONAL	B

NFPA
FIRE HAZARD
HEALTH HAZARD
REACTIVITY
SPECIAL

ITEM 570000001-16AR

Made in USA



600005570